



b/s't

b/s't GmbH Koch Kunststofftechnologie
Nordstraße 1, 83253 Rimsting

PE Sanierungsgully DN 100

•
Material: PE mit Anschlussmanschette

Art.-Nr.: PE121-SG100

A4